

System PROLAND a kontrola dat

Ing. Michal Votoček, Ph.D.

GEPRO spol. s r.o.

Pozemkové úpravy XXIII., Třebíč 12. dubna 2018

Generované výstupy v PÚ

- vstupní nároky
- soupisy nových pozemků
- podklady pro obnovu katastrálního operátu
- rozbor současného stavu – tabulky textové části
- plán společných zařízení – tabulky textové části, kalkulace předpokládaných nákladů

RSS – přehled cestní sítě

označení	kategorie dle ČSN 73 6109	délka m	popis	křížení s cestami	objekty na trase	křížení se sítěmi TI
C9	vedlejší 3.5	1008		KM 0.014 - C8 KM 0.085 - C8 KM 0.580 - C10		
C10	doplňková 3.5	151		KM 0.002 - C9		
C11	vedlejší 4.0	1037		KM 0.010 - III/25860	KM 0.000 - 0.764 - SP3	
C12	vedlejší 3.5	354		KM 0.000 - III/25854 KM 0.000 - III/25854		
C13	vedlejší 3.0	406				
C14	vedlejší 3.0	294				KM 0.000 - 0.003 - sdělovací vedení podzemní
C15	vedlejší 3.5	455		KM 0.000 - C16 KM 0.001 - C17		
C16	vedlejší 3.5	150		KM 0.000 - C15 KM 0.001 - C17		KM 0.029 - 0.150 - NN nadzemní KM 0.150 - 0.150 - NN podzemní
C17	vedlejší 3.5	987		KM 0.003 - C18 KM 0.982 - C15 KM 0.982 - C16		
C18	vedlejší 3.5	336		KM 0.335 - C18		
C18	vedlejší 3.5	511		KM 0.001 - C18 KM 0.088 - C17		
C19	3.0	157		KM 0.000 - C19 KM 0.156 - III/25854	KM 0.000 - P46	KM 0.054 - 0.057 - NN nadzemní KM 0.057 - 0.058 - NN nadzemní KM 0.057 - 0.086 - NN podzemní

PSZ – opatření k ochraně ZPF

opatření proti vodní erozi	
organizační opatření	ORG1, ORG2, ORG3, ORG4, ORG5, ORG6, ORG7, ORG8, ORG9, ORG10, ORG11, ORG12, ORG13, ORG14, ORG15, ORG16, ORG17, ORG18, ORG19, ORG20, ORG21, ORG22, ORG23
agrotechnická opatření	nenavrhováno
technická opatření	PR1
opatření proti větrné erozi	
organizační opatření	nenavrhováno
agrotechnická opatření	nenavrhováno
technická opatření	TEO1, TEO2, TEO3
další opatření navrhovaná k ochraně půdy	
ostatní opatření	nenavrhováno


označení v mapě	typ	popis	výměra m ²	výměra v záboru m ²	poznámka
organizační opatření					
ORG1	protierozní rozmísťování plodin, osevní postup, střídání plodin, vyloučení erozně náchylných plodin	Osevní postup 3	87857		
ORG2	protierozní rozmísťování plodin, osevní postup, střídání plodin, vyloučení erozně náchylných plodin	Osevní postup 3	84328		
ORG3	protierozní rozmísťování plodin, osevní postup, střídání plodin, vyloučení erozně náchylných plodin	Osevní postup1	61670		
ORG4	plošné zatravnění		5751		LBK24, ochrana ŽP
ORG5	protierozní rozmísťování plodin, osevní postup, střídání plodin, vyloučení erozně náchylných plodin	Osevní postup 2	15234		

PSZ – přehled cestní sítě


cesta	kategorie dle ČSN 73 6109	stav	délka	plocha záboru	doporučený povrch	propustky, žlaby, brody, mosty	odvodnění zem. pláň a vozovky	výhybny	hosp. sjezdy	výsadby	dotčená zařízení	doplňkové informace
OZO	-	-	m	m ²	-	ks	-	ks	ks	-	-	-
HC1	hlavní 6/30	navržená	1092	9317	penetrace [42.5]				3	LBC3	STL , VN nadzemní , VVN nadzemní	
HC3	hlavní 6/30	navržená	1799	5663	penetrace [42.5]	1		1	4	LBK24	VN nadzemní , vodovod	
VC1	vedlejší 4.5/20	navržená	451	1442	penetrace [42.5]						VN nadzemní	
VC2	vedlejší 3/20	stávající	475	3733	štěrkový [42.9]				1	LBC3	STL , VN nadzemní , VVN nadzemní	
VC6D	vedlejší 4.5/20	navržená	79	707	penetrace [42.5]					LBK23		
VC6B	vedlejší 4.5/20	navržená	58	353	penetrace [42.5]							
VC6F	vedlejší 4.5/20	navržená	393	4685	penetrace [42.5]			1	1	LBK22		ochrana ŽP
VC9A	vedlejší 4.5/20	navržená	25	56	štěrkový [42.9]					LBK23		
VC9C	vedlejší 4.5/20	navržená	522	2621	štěrkový [42.9]				1	LBK23		
VC10	vedlejší 4.5/20	navržená	679	5297	penetrace [42.5]			1	1	RBK1085	sdělovací vedení podzemní	
VC11	vedlejší 3.5/20	stávající	249	1065	štěrkový [42.9]					RBK1085	sdělovací vedení podzemní , STL	
VC13A	vedlejší 5.5/20	navržená	160	1098	penetrace [42.5]				1		VN nadzemní	
VC13B	vedlejší 5.5/20	navržená	450	5244	štěrkový [42.9]				1	IP3		ochrana ŽP
VC14	vedlejší 4.5/20	navržená	775	5391	penetrace [42.5]				4		sdělovací vedení podzemní , VN nadzemní , vodovod	
VC17	vedlejší 3.5/20	navržená	195	612	asfalt/asfaltobeton [42.1]	1			1		sdělovací vedení podzemní , VN	

Chyby v topologii


neuzavřená obvodová
line plochy (nelze určit
výměru)



částečně
duplicitní line
(chybná délka)



překřížení obvodové line
plochy (chybná výměra)



Kontrola VFP – schvalování varování

- stavy schválení varování: ano, ne, nerozhodnuto
- pro převzetí nutno schválit všechna varování
- pro neschválená (zamítnutá) varování se zadává zdůvodnění
- přehled chyb, varování a informací ihned po skončení kontroly VFP, lze zadat stav varování (jednotlivě i hromadně)
- možnost procházet chyby a varování („Manažer chyb“) zůstala zachována

Kontrola VFP – přehled chyb

Import VFP - přehled chyb

 **Převzetí není možné (nebyla posouzena všechna varování).**

Strakonice; "Geocart CZ a.s.";618781;8466;8;29.03.2018 16:18;02.04.2018 10:03;PROLAND 13.26.103766

x	typ chyby	kód	popis chyby	chybná hodnota	schv.
☒	varování	101	Účastník nemá vyplněn identifikátor.	Maroušek Charles, Overton Nebraska 68 863	nerozhodnuto
☒	varování	101	Účastník nemá vyplněn identifikátor.	Štěpán Josef, Slivonice 32, Velký Bor, 34101	nerozhodnuto
☒	varování	101	Účastník nemá vyplněn identifikátor.	Štěpánová Božena, Slivonice 32, Velký Bor, 34101	nerozhodnuto
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnější obvod - 2 znak z plastu nový: 262	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnější obvod - 5 kámen s opracovanou hlavou	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnější obvod - 9 dočasná stabilizace (kolík, tr	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnější obvod - 12 jiná stabilizace (zed', sloup	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnitřní obvod - 2 znak z plastu nový: 28	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnitřní obvod - 5 kámen s opracovanou hlavou	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnitřní obvod - 9 dočasná stabilizace (kolík, b	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnitřní obvod - 12 jiná stabilizace (zed', sloup	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	neřešené parcely - 2 znak z plastu nový: 331	

počet chyb 0 celkový počet varování 545

- nepřevzatelná varování 0 - schválená varování 0 - nerozhodnutá varování 545

Dokončit kontrolu Přerušit Manažer chyb Export Vše Nic Opak Vybrat Schválit Zamítnout Help

Manažer chyb

DMT technologické atributy PÚ-podklady I PÚ-podklady II PÚ-nároky PÚ-PS

údaje řešené parcely

☐ chybná vzdálenost ☐ chyba dílu bonit

☐ vzdálenost > 5000 m ☐ součet výměr bonit

☐ chyba druhu pozemku ☐ duplicita dílu bonit

☐ SLT na zemědělské p. ☐ chyba ceny BPEJ, SLT

☐ nebonitované díly ☐ chyba dílu porostu

☐ součet výměr porostů ☒ porost na orné, TTP...

neřešené parcely

☐ chyba výměry

☒ chyba koef. zaměření

☒ účastník bez rod. čísla

☐ chybné r.č., datum nar.

☐ pouze varování

Přejít na přehled chyb

kontrolní protokol M:\data_uzi..._001\ST_08466_08_001.KOV

OK - aktuální záložka OK - vše Esc Help

Kontrola VFP – dokončení kontroly

zamítnutá
varování

Import VFP - přehled chyb

 **Převzetí není možné - bližší zdůvodnění ve schvalovacím protokolu.**

Strakonice; "Geocart CZ a.s.";618781;8466;8;29.03.2018 10:03;PROLAND 13.26.103766

x	typ chyby	kód	popis chyby	chybná hodnota	schv.
☐	varování	1044	Existují sousedící parcely návrhu stejných parametrů	parcely pracovní číslo 75/16 (k.ú. 618781 Če	ano
☐	varování	1044	Existují sousedící parcely návrhu stejných parametrů	parcely pracovní číslo 85/14 (k.ú. 618781 Če	ano
☐	varování	1044	Existují sousedící parcely návrhu stejných parametrů	parcely pracovní číslo 150/6 (k.ú. 618781 Če	ne
☐	varování	1044	Existují sousedící parcely návrhu stejných parametrů	parcely pracovní číslo 150/6 (k.ú. 618781 Če	ano
☐	varování	1044	Existují sousedící parcely návrhu stejných parametrů	parcely pracovní číslo 150/13 (k.ú. 618781 Če	ano
☐	varování	1044	Existují sousedící parcely návrhu stejných parametrů	parcely pracovní číslo 150/14 (k.ú. 618781 Če	ano
☐	varování	1044	Existují sousedící parcely návrhu stejných parametrů	parcely pracovní číslo 187/1 (k.ú. 618781 Če	ano
☐	varování	1044	Existují sousedící parcely návrhu stejných parametrů	parcely pracovní číslo 187/7 (k.ú. 618781 Če	ano
☐	varování	1044	Existují sousedící parcely návrhu stejných parametrů	parcely pracovní číslo 212/5 (k.ú. 618781 Če	ano
☐	varování	1044	Existují sousedící parcely návrhu stejných parametrů	parcely pracovní číslo 228/20 (k.ú. 618781 Če	ano
☐	varování	1044	Existují sousedící parcely návrhu stejných parametrů	parcely pracovní číslo 249/1 (k.ú. 618781 Če	ano
☐	varování	1045	Parcela návrhu s druhem pozemku 2-7 není přístupná	parcela pracovní číslo 4/13 (k.ú. 618781 Če	ano

počet chyb 0 celkový počet varování 545

- nepřevzatelná varování 3 - schválená varování 542 - nerozhodnutá varování 0

Dokončit kontrolu Přerušit Manažer chyb Export Vše Nic Opak Vybrat Schválit Zamítnout Help

Import VFP - přehled chyb

 **Převzetí je možné.**

Strakonice; "Geocart CZ a.s.";618781;8466;8;29.03.2018 10:03;PROLAND 13.26.103766

x	typ chyby	kód	popis chyby	chybná hodnota	schv.
☐	varování	101	Účastník nemá vyplněn identifikátor.	Maroušek Charles, Overton Nebraska 68 863	ano
☐	varování	101	Účastník nemá vyplněn identifikátor.	Štěpán Josef, Slivonice 32, Velký Bor, 34101	ano
☐	varování	101	Účastník nemá vyplněn identifikátor.	Štěpánová Božena, Slivonice 32, Velký Bor, 34101	ano
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnější obvod - 2 znak z plastu nový: 262	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnější obvod - 5 kámen s opracovanou hlavou	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnější obvod - 9 dočasná stabilizace (kolík, tr	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnější obvod - 12 jiná stabilizace (zed', sloup	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnitřní obvod - 2 znak z plastu nový: 28	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnitřní obvod - 5 kámen s opracovanou hlavou	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnitřní obvod - 9 dočasná stabilizace (kolík, tr	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	vnitřní obvod - 12 jiná stabilizace (zed', sloup	
☐	informace	207	Počet vyšetřených bodů.	neresene parcely - 2 znak z plastu nový: 331	

počet chyb 0 celkový počet varování 545

- nepřevzatelná varování 0 - schválená varování 545 - nerozhodnutá varování 0

Dokončit kontrolu Přerušit Manažer chyb Export Vše Nic Opak Vybrat Schválit Zamítnout Help

schválená varování

Kontrola VFP – zdůvodnění zamítnutých varování

- zadává referent SPÚ
- slouží pro zpracovatele, aby pochopil, co má změnit nebo doložit (např. chybějící souhlasy s překročením kritérií přiměřenosti)
- lze se vrátit k procházení varování

Import VFP - zdůvodnění zamítnutých varování

 **Převzetí není možné - bližší zdůvodnění ve schvalovacím protokolu.**

Strakonice; "Geocart CZ a.s."; 618781; 8466; 8; 29.03.2018 16:18; 02.04.2018 10:03; PROLAND 13.26.103766

x	typ chyby	kód	popis chyby	chybná hodnota	schv.
☐	varování	1044	Existují sousedící parcely návrhu stejných parametrů	parcely pracovní číslo 150/6 (k.ú. 618781 Če	ne
☐	varování	1045	Parcela návrhu s druhem pozemku 2-7 není přístupná	parcely pracovní číslo 7/1 (k.ú. 618781 Če	ne
☐	varování	1045	Parcela návrhu s druhem pozemku 2-7 není přístupná	parcely pracovní číslo 44/19 (k.ú. 618781 Če	ne

zdůvodnění zamítnutých varování:

Parcelly 150/6 a 150/9 lze sloučit.
Parcelly 7/1 a 44/19 umístěte západně od parcely 178/1, pak by měly být přístupné.

Dokončit kontrolu

Zpět Help

Tvorba DKM a kontrola návrhu

- kontrola umístění parcelních čísel
- kontrola pokrytí řešeného území
- hromadné doplnění značek druhu pozemku
- rozdělení přímých hranic delších než 200 m

Kontrola - protokol M:\DATA_UZI...E\ČEČELOVICE.KOV

topologie SPI KN technologické atributy PÚ-podklady I PÚ-nároky PÚ-návrh I

navržené parcely		dělení LV
☒ parcelní čísla	☒ značka dr.poz.	☐ vlastník v nárocích
☒ topologie ploch	☒ umístění d.poz.	☐ soulad podílů
☒ opravit umístění čísla	☐ parcely v mapě	☐ úplnost rozdělení LV
☐ doplnění čísel bodů	☐ topologické začistění	☐ použití existujících LV
☐ blízké b.,mez 0.10 m	☐ pokrytí řešeného území	☐ výměra dle nároků
☒ body hranice po 200 m	☐ přístupnost parcel ZPF	☐ cena dle nároků
☐ vložit body po 200 m	☐ sousední p. stejné par.	☐ vzdálenost dle nároků

OK - aktuální záložka OK - vše Esc Help

Děkuji za pozornost

Ukázková data jsou majetkem SPÚ, ČÚZK nebo zpracovatelů pozemkových úprav.